

TABELA E SANKSIONEVE TË ISHTI-T PËR PERIUdhËN GUSHT 2022

NR	DATA E KONTROLLIT	EMRI I SUBJEKTIT	VENDODHJA FIZIKE E OBJEKTIT	TREGUESIT E KONSTATUAR / NATYRA E SHKELJES	MASAT ADMINISTRATIVE	REFERENCA LIGJORE	SHENIME
1	23.06.2022	Shkolla 9-vjeçare "DEMOKRACIA"	Lagjia 15, Rruga "Pjetër Bogdani", Bashkia Durrës	Subjekti nuk ka realizuar detyrat e lëna në afat në përputhje me kërkesat ligjore.	20 000	Subjekti është gjobitur për shkelje të ligjit Nr. 8734/2001 "Për Garantimin e Sigurisë së Punës e të Pajisjeve dhe Instalimeve elektrike", neni 17 pika 1, gërma (b).	
2	23.06.2022	Kopshti "QEMAL MICI"	Lagjia 16, Rruga "Abaz Celkupa", Durrës,	Subjekti nuk ka realizuar detyrat e lëna në afat në përputhje me kërkesat ligjore.	20 000	Subjekti është gjobitur për shkelje të ligjit Nr. 8734/2001 "Për Garantimin e Sigurisë së Punës e të Pajisjeve dhe Instalimeve elektrike", neni 17 pika 1, gërma (b).	
3	27.06.2022	Eduard Çuni	Rruga "Sokrat Miho", Pallati Fratari, Godina 1, Shkalla 1, Kati 1, Tiranë	Subjekti ka shkelur me mosveprim Rregulloren e Shfrytëzimit Teknik lidhur me gjendjen e linjave te telekomunikacionit tek kampata e linjës elektrike TL 6kV të fiderit nr. 4, Nënstacioni Ças. në përputhje me akt ekspertimin teknik të aksidentit me pasojë vdekjen e shtetasit Tonin Rrethi, ndodhur në datë 09.05.2022	100 000	Subjekti është gjobitur për shkelje të pikës 5-57; 5-3, tabela nr.3, gërma 8 të Rregullores së Shfrytëzimit Teknik	
4	27.06.2022	Marin Palushi	Lagjia "Vasil Shanto", Bulevardi "Skënderbeg", pll. 164, shkalla 1, Shkodër	Subjekti ka shkelur me mosveprim Rregulloren e Shfrytëzimit Teknik lidhur me gjendjen e linjave te telekomunikacionit tek kampata e linjës elektrike TL 6kV të fiderit nr. 4, Nënstacioni Ças. në përputhje me akt ekspertimin teknik të aksidentit me pasojë vdekjen e shtetasit Tonin Rrethi, ndodhur në datë 09.05.2022	150 000	Subjekti është gjobitur në mbështetje të ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001 "Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve elektrike", i ndryshuar, neni 14, pika 2, gërma (c) dhe (ç); neni 17, pika 1 (a), për shkelje të pikës 5-57; 5-3, tabela nr.3, gërma 8 të Rregullores së Shfrytëzimit Teknik	
5	27.06.2022	Arian Kraja	Drejtoria Rajonale Shkodër OSSH sh.a., adresë: Qyteti Shkodër	Subjekti ka shkelur me mosveprim Rregulloren e Shfrytëzimit Teknik lidhur me gjendjen e linjave te telekomunikacionit tek kampata e linjës elektrike TL 6kV të fiderit nr. 4, Nënstacioni Ças. në përputhje me akt ekspertimin teknik të aksidentit me pasojë vdekjen e shtetasit Tonin Rrethi, ndodhur në datë 09.05.2022	50 000	Subjekti është gjobitur në mbështetje të ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001 "Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve elektrike", i ndryshuar, neni 14, pika 2, gërma (c) dhe (ç); neni 17, pika 1 (a), për shkelje të pikës 5-2, tabela nr.2, gërma 2 të Rregullores së Shfrytëzimit Teknik	
6	27.06.2022	Gjergj Ejlli	Rruga "Marin Biçikemi, përballë Katedrales, godinë 4-katëshe, kati 1, nr. 9, Shkodër	Subjekti ka shkelur me mosveprim Rregulloren e Shfrytëzimit Teknik lidhur me gjendjen e linjave te telekomunikacionit tek kampata e linjës elektrike TL 6kV të fiderit nr. 4, Nënstacioni Ças. në përputhje me akt ekspertimin teknik të aksidentit me pasojë vdekjen e shtetasit Tonin Rrethi, ndodhur në datë 09.05.2022	150 000	Subjekti është gjobitur në mbështetje të ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001 "Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve elektrike", i ndryshuar, neni 14, pika 2, gërma (c) dhe (ç); neni 17, pika 1 (a), për shkelje të pikës 5-57; 5-3, tabela nr.3, gërma 8 të Rregullores së Shfrytëzimit Teknik	

7	07.07.2022	Shkolla 9-vjeçare "SHAQE MAZREKU"	Lagjia 11, Rruga <i>"Baki Celmata"</i> , pranë postës, Durrës	Subjekti nuk ka realizuar detyrat e lëna në afat në përputhje me kërkesat ligjore.	20 000	Subjekti është gjobitur për shkelje të ligjit Nr. 8734/2001 "Për Garantimin e Sigurisë së Punës e të Pajisjeve dhe Instalimeve elektrike", neni 17 pika 1, gërma (b).	
8	21.06.2022	"AZ Distribution" SH.P.K	Adresë kryesore: Superstrada Tiranë –Durrës, Km 10, pikë karburanti në zonën kadastrale 2119, Nr. pasurie 148/44, Kashar, Tiranë, Dega: Njësia Bashkiake nr. 6, rruga e Kavajës, përballë ish <i>"Misto Mame"</i> , Nr. pasurie 380/9, Zona kadastrale 3866, Tiranë	Operatori ekonomik nuk ka të pajisur me dëshmi aftësie personelin që kryen punë me pajisje/instalime nën presion.	50 000	Për shkelje të ligjit Nr. 32/2016, <i>"Për Garantimin e Sigurisë së Punës të Pajisjeve dhe Instalimeve nën Presion"</i> neni 8, pika 6	
9	27.06.2022	"GAZ POWER AL" SH.a	Porto Romano, ish Nish Kimikja, Durrës,	Rezulton se pajisjet/instalimet nën presion nuk janë vënë në shfrytëzim në përputhje me projektin teknologjik përkatës të hartuar	500 000	Për shkelje të ligjit Nr. 32/2016, <i>"Për Garantimin e Sigurisë së Punës të Pajisjeve dhe Instalimeve nën Presion"</i> neni 4, pika 1	