

TABELA E SANKSIONEVE TË ISHTI-T PËR MUAJIN DHJETOR 2023

NR	DATA E KONTROLLIT	EMRI I SUBJEKTIT	ADRESA FIZIKE E OBJEKTIT	TREGUESIT E KONSTATUAR / NATYRA E SHKELJES	MASAT ADMINISTRATIVE	REFERENCA LIGJORE	NR. AKTI ADMINISTRATIV
1	10.11.2023	"3B TREDING" Sh.a NIPT L72422006I	Sallmone, Shijak, pasuria nr. 19/24, zk 3851, Durrës	Subjekti është sanksionuar sipas Ligjit 8450 datë 24.02.1999, i ndryshuar, neni 25, pika 1, germa ,(o),(iii)	7 000 000	Subjekti është gjobitur për shkelje të nenit 14 pika 1, "Veprimtaria e tregimit me shumicë të naftës bruto, gazit natyror dhe nënprodukteve të tyre, të vendit a të importit, ushtrohet nga shoqëritë e tregimit me shumicë. Përjashtim nga ky rregull bëjnë: a. personat juridike që prodhojnë hidrokarbure në bazë të ligjit nr.7746, datë 28.7.1993."Për	Nr. ISHTI-DQ-2023-005713 - 5 date 10.11.2023
2	10.11.2023	"Krasniqi SA" sh.a NIPT K32627418M	"Sheq i Vogel" FIER	Subjekti është sanksionuar sipas Ligjit 8450 datë 24.02.1999, i ndryshuar, neni 25, pika 1, germa ,(j)	1 500 000	Subjekti ,rezulton me shkelje standarti te treguesit Temperatura e mbarimit te vlimit,nga 210 qe eshte maksimumi i lejuar rezulton 305,metoda e testimit S SH EN ISO 3405:2019 ASTM D 86.	ISHTI-DQ-2023-005715-5, datë 10.11.2023
3	09.11.2023	"Krasniqi SA" sh.a NIPT K32627418M	Lagjja "Emin Matraxhiu", pasuria nr. 16/672, zk 8521, Elbasan	Subjekti është sanksionuar sipas Ligjit 8450 datë 24.02.1999, i ndryshuar, neni 25, pika 1, germa ,(j)	1 500 000	Subjekti ,rezulton me shkelje standarti te treguesit Temperatura e mbarimit te vlimit,nga 210 qe eshte maksimumi i lejuar rezulton 305,metoda e testimit S SH EN ISO 3405:2019 ASTM D 86.	ISHTI-DQ-2023-005710-5, datë 09.11.2023
4	20.11.2023	"Delvina Gas Company" L.t.d NIPT L61416039U	Blv. "Deshmoret e Kombit", Qendra e biznesit "Twin Towers" kulla 1, kati 7, ap A4, ZK 8270, nr. Pasurie 3/239+1-N31, Tirane	Subjekti është sanksionuar sipas ligjit 8450 date 24.02.1999 I ndryshuar, neni 25 pika 1 germa nj,iii	1 000 000	Subjekti rezulton se nuk ka respektuar kushtet dhe normat teknike te miratuara ne lidhje me impiantet qe disponon per depozitimin e naftes, gazit, dhe nenprodukteve te tyre. Ka rezultuar se kapaciteti I argjintures nuk eshte ne perputhje me normat dhe kushtet teknike.	ISHTI-DQ-2023-005774 - 5 datë 20.11.2023
5	30.11.2023	"Xhasen" sh.p.k NIPT L72422006I	Rruga "Kastriotet", nr. 48, aksi rrugor Tiranë-Kamëz, Autogrillë, Kashar	Subjekti është sanksionuar sipas ligjit 8450 date 24.02.1999 I ndryshuar, neni 25 pika 1 germa nj	500 000	Subjekti rezulton se ka kryer mbushje të bombulave të gazit për përdorim familjar në kundërshtim të nenit 15, pika 1, ligji 8450 datë 24.02.1999, i ndryshuar.	ISHTI-DQ-2023-005818 - 5 datë 30.11.2023
6	17.11.2023	"Dase Alba" sh.p.k NIPT K92312006C	Rruga Insan Korça, kryqezimi I fajances, nr. Pasurie 7/60, ZK 8564, Korçë	Subjekti është sanksionuar sipas ligjit 8450 date 24.02.1999 I ndryshuar, neni 25 pika 1	1 500 000	Subjekti rezulton se jane marre mostra per kontroll cilesor sondash me proces verbal Nr 007762 dhe autorizim 9239 / 1 prot dt 10/11/2023. Sipas raport testimit me nr 9239/2 dt 16/11/2023 per Gazoil S SH EN 590:2022 rezulton me shkelje standarti ne treguesin : Pika eflakerimit 55' C nga minimumi i lejuar rezulton 48.5 ' C Pistoleta dhe rezervuari ku eshte marre ky produkt bllokohen me shiritat te nersonalizuuar	ISHTI-DQ-2023-0045757- 5 datë 17.11.2023
7	13.11.2023	"Bujari Group" NIPT L71907003O	Blv. Blu, Godinë 1 katëshe, zk, 8320, nr. Pasurie 1138-ND, Vo; 3, faqe 153, pike karburanti Kamëz	Subjekti është sanksionuar sipas ligjit 32/2016, Neni 4 pika 3	50 000	Subjekti Miratimin e projektit e ka bërë pa verifikuar të dhenat topografike në lidhje me distancat të rezervuarit të GLN-se me kapacitet 15500 litra. Në bashkëpunim me inspektorët e Drejtorisë DINGN u vendos që subjekti ti bllokohen pistoletat e shitjes së GLN, të heqë rezervuarin aktual të GLN dhe pasi të vendosë rezervuarë që plotëson normat dhe kushtet teknike të riçertifikoje subjektin pasi vërtetimi teknik aktual bie posht, pasi është çertifikuarr rezervuar i GLN në kundërshtim me normat dhe kushtet e sigurisë teknike	ISHTI-DQ-2023---005711 - 5 datë 13.11.2023
8	06.11.2023	"Assel Tronics" NIPT L91917505U ,	Orikum RADHIME Rruga Nacionale Vlore-Himare, Fshati Radhimë, Objekt Nr.205/4/1+1-1, Zona Kadstrale 3140, Volumi 13 Faqe 212, Vlore	Subjekti është sanksionuar sipas 8734 date 01.02.2001 "Për garantimin e sigurisë se punës te pajisjeve dhe instalimeve elektrike", i ndryshuar 17, pika 2	200 000	Subjekti rezulton se nuk ka realizuar detyrat e lena nga inspektimi i meparshem ne kundërshtim me neni 17 , pika 1 germa b Ligjit 8734 date 01.02.2001 "Për garantimin e sigurisë se punës te pajisjeve dhe instalimeve elektrike", i ndryshuar	ISHTI-DQ-2023-00679 - 5 datë 06.11.2023

9	03.11.2023	"Ved-ing" sh.p.k NIPT L11327008P	Mezes, Rruga e Kamzës, pas spitalit Hygea, Zona Kadastrale 2679,Kamëz	Subjekti është sanksionuar sipas 8734 date 01.02.2001 "Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve elektrike", i ndryshuar 17, pika 3	100 000	Subjekti rezulton se nuk ka realizuar detyrat e lëna nga inspektimi i mëparshëm në kundërshtim me nenin 17 , pika 1 germa b Ligjit 8734 date 01.02.2001 "Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve elektrike", i ndryshuar	ISHTI-DQ-2023-005150 - 5 datë 03.11.2023
10	04.11.2023	"Veliaj Petrol" NIPT K63124406K	: Njesia Bashkiake Nr 3, Rruga "Bardhyl", Pasuria me Nr 5/368, Zona Kadastrale Nr 8370.,Tirane	Subjekti është sanksionuar sipas Ligjit: 8450 i datës 24.02.1999, neni: 25 .Pika: 1 germa iv.	500 000	Rezulton se në stacionin "Veliaj Petrol" shpk me adresë Rr.Bardhyl, Tiranë gjatë furnizimit nga Autoboti me Targa AB510GE me produktin Benzinë ka ndodhur eksplozjon. Eksplozjoni ka ndodhur si pasojë e mos respektimit të Normave dhe Kushteve Teknike gjatë furnizimit.	Nr. ISHTI-DQ-2023-005678 -5 datë 04.11.2023