

TABELA E SANKSIONEVE

NR	DATA E KONTROLLIT	EMRI I SUBJEKTIT	ADRESA FIZIKE E OBJEKTIT	TREGUESIT E KONSTATUAR / NATYRA E SHKELJES	MASAT ADMINISTRATIVE	REFERENCA LIGJORE	NR. AKTI ADMINISTRATIV
1	12/9/2024	Faba shpk NIPT: K43307401E	Adresa Kryesore: Lagjja Sheq iMadh, Rruga Myzeqeja, Godina nezonen kadastrale 3981, nr. Pasurie 43/1.,Fier	Subjekti refuzon inspektimin në kundërshtim të nenit 54 të ligjit 10433 datë 16.06.2011" Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë "	50 000	Ligjiti nr. 10433 datë 16.06.2011" Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë" neni 54	Nr. ISHTI-DQ-2024-005668 - 5
2	25/9/2024	"T.E.H. Construction " Shpk NIPT L38506501V	Adresa Kryesore: FshatiBerzane,Kantier Ndertimi,Lezhe	Subjekti nuk disponon dokumentacionin tekniko- ligjor, Subjekti duhet të realizojë çertifikimet nga kompani inspektuese OMVK të përcaktuara nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, projektin elektrik, protokollin etokezimit, deklaratën instaluesit, regjistrimin e pajisjeve dheinstalimeve neISHTI nepermjet portalit e-Albania,kushtet teknike ne objekt dhe librin esherbimeve periodike.	100 000	Ligjiti nr. 8734 Neni 17 Pika 1 b)	Nr. ISHTI-DQ-2024-005313 - 5