

TABELA E SANKSIONEVE NËNTOR 2025 ISHTI

NR	DATA E KONTROLLIT	EMRI I SUBJEKTIT	ADRESA FIZIKE E OBJEKTIT	TREGUESIT E KONSTATUAR / NATYRA E SHKELJES	MASAT ADMINISTRATIVE	REFERENCA LIGJORE	NR. AKTI ADMINISTRATIV	DREJTORIA INSPEKTUESE
1	16.11.2025	"EI-DON shpk NIPT J62903258L	Adresa Kryesore Karbunarë, Rrethrrrotullimi Lushnje Fier - Berat Z.K 8571, nr Pasurie 2839	Subjekti ka mangësi të dokumentacionit tekniko-ligjor	200 000	Ligji 10489, datë 15.12.2011, I ndryshuar neni 16/35, pika 2/2	10817 Prot	DREJTORIA E INSPEKTIMIT TË PAJISJEVE, INSTAL IMEVE ELEKTRIKE DHE MAKINERIVE NGRITËSE (DIREKTORE)