TABELA E SANKSIONEVE ISHTI GUSHT 2026								
NR	**DATA E KONTROLLIT**	**EMRI I SUBJEKTIT**	**ADRESA FIZIKE E OBJEKTIT**	**TREGUESIT E KONSTATUAR / NATYRA E SHKELJES**	**MASAT ADMINISTRATIVE**	**REFERENCA LIGJORE**	**NR. AKTI ADMINISTRATIV**	**DREJTORIA INSPEKTUESE**
1	**21.08.2026**	**"AQUA PARK" Shpk** **NIPT:M02324002A**	**Adresa Kryesore: Autostrada Tirane-Durres, Km. 12, ndodhur nezonen kadastrale 1751, Nr.pasurie 447/24,Vore,TIRANE**	**Subjekti nuk ka realizuar detyrat elena inspektimin e pare me numër ceshtje inspektimi ISHTI-DQ-2026-004161**	**250 000**	**Ligji 99/2024 date 12.09.2024, Neni 57 Pika 1,Ligji nr 8734 datë 01.02.2001 dhe Ligji nr 10489 datë 15.12.2011-Nenet 3, 6, 7, 8, 9 dhe Neni 16 Pikat 1, 2, 2-3, 1-2, 2 dhe Pika 2**	**Nr. ISHTI-DQ-2026-004955 - 5**	**DREJTORIA E INSPEKTIMIT TË PAJISJEVE,INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MAKINERIVE NGRITËSE (DIPIEMN)**
2	**19.08.2026**	**"DRITAN KADIU" P.F** **NIPT:K31531657N**	**Adresa Kryesore: A. GOGA L.2,Durres**	**Subjekti nuk ka realizuar detyrat e lëna inspektimin e parë me numër cështje inspektimi ISHTI-DQ-2026-002273. Subjekti nuk ka paraqitur të plotë dokumentacionin e kërkuar.**	**100 000**	**LIGJ Nr. 99/2024 PER INSPEKTIMIN NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE Neni 57 Pika 1.**	**Nr. ISHTI-DQ-2026-004864 - 5**	**DREJTORIA E INSPEKTIMIT TË PAJISJEVE,INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MAKINERIVE NGRITËSE (DIPIEMN)**
3	**21.08.2026**	**"Albania Padel Group" Shpk** **NIPT:M11828027T**	**Adresa Kryesore:Dr. Rurale 1, Zona Kadastrale 3517, Nr. i Pasurise 49/11, 1001,Petrele**	**Subjekti nuk ka realizuar detyrat elena inspektimin e pare me numërceshtje inspektimi ISHTI-DQ-2026-003691.**	**50 000**	**Ligji 99/2024 date 12.09.2024, Neni 57 Pika 1,Ligji nr 8734 datë 01.02.2001 dhe Ligji nr 10489 datë 15.12.2011-Nenet 3, 6, 7, 8, 9 dhe Neni 16 Pikat 1, 2, 2-3, 1-2, 2 dhe Pika 2**	**Nr. ISHTI-DQ-2026-004420 - 5**	**DREJTORIA E INSPEKTIMIT TË PAJISJEVE,INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MAKINERIVE NGRITËSE (DIPIEMN)**
4	**14.08.2026**	**"MERA TEX" Shpk** **NIPT:L82124016R**	**Adresa Kryesore: Rruga Dine Hoxha, Ndertesa 41, Hyrja 1, Kodi Postar 2016,Tiran**	**Konstatimet e detajuara:Subjekti nuk ka realizuar detyrat elena inspektimin e pare me numërceshtje inspektimi ISHTI-DQ-2026-002875**	**50 000**	**Ligji 99/2024 date 12.09.2024, Neni 57 Pika 1,Ligji nr 8734 datë 01.02.2001 dhe Ligji nr 10489 datë 15.12.2011-Nenet 3, 6, 7 dhe 16 Pikat 1, 2, 2 dhe Pika 2**	**Nr. ISHTI-DQ-2026-003827 - 5**	**DREJTORIA E INSPEKTIMIT TË PAJISJEVE,INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MAKINERIVE NGRITËSE (DIPIEMN)**